

GF Marcato
NEWS

Chiesa Parrocchiale dei SS. Martiri Anauniani - Legnano

ESTRADOSSO

Fig. 7 - Finitura con consolidamento corticale
Fig. 8 - Assito finito



Fig. 7



Fig. 8

RESTAURO DI PREGIO

Intervento sull'apparato pittorico e consolidamento strutturale estradosso e intradosso del soffitto ligneo.



I lavori di restauro conservativo interno della Chiesa SS. Martiri Anauniani hanno impegnato un team di lavoro esperto costituito da restauratori qualificati con capacità specifiche, sia di recupero artistico che strutturale.

GF Marcato s.r.l.
Restauri d'arte e Studio tecnico

Via Tagliabue, 16/18
20098 S. Giuliano Milanese (Mi)
Tel. e Fax 02 98288055 - info@marcato restauri.it

www.gfmarcato.com

LA NOSTRA ARTE
AL FUTURO

RESTAURO CONSERVATIVO DECORATIVO



Fig. 1



Fig. 2

INTRADOSSO

Fig.1- Comparazione prima dell'intervento dopo l'intervento di pulitura

Fig. 2 – Pulitura graduata a secco

Fig. 3 – Pulitura graduata della mensola a secco e ad umido

Fig. 4 - Consolidamento intradosso con tasselli

Fig. 5 - Iniezioni con materiale consolidante idoneo



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

RESTAURO STRUTTURALE

ESTRADOSSO

Fig.6- Stato di fatto incannucciato

Fig. 7 - Consolidamento con resine e fibra di vetro in fasce




Fig. 6



Fig. 7