



**RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA REALE DI MONZA  
I° LOTTO FUNZIONALE – CORPO CENTRALE**

**SUBAPPALTO N.V.R.M Scarl**


**PIANO SECONDO NOBILE  
SCALONE, ATRIO E GALLERIE**



Giugno 2014




Fotografia di insieme delle pareti in marmorino e stucchi dello Scalone nobile dopo il restauro



Fotografia della volta dopo il restauro



Particolare delle due campate centrali della volta




Fotografia di insieme dell'Atrio dopo il restauro



Vista di insieme della volta dell'Atrio



Particolare della lunetta, delle unghie delle porte di accesso allo scalone e ai corridoi e del settore centrale della volta



Fotografia di insieme del corridoio sinistro prima del restauro



Le pareti in finto marmo e la volta del Corridoio sinistro dopo il restauro



Particolare del settore di soffitto verso l'androne



Fotografia di insieme del corridoio destro prima del restauro



Le pareti in finto marmo e la volta del Corridoio destro dopo il restauro